

**Акт обследования
на предмет доступности для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья**

- 1.1. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): филиал муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 с.Доброе Добровского муниципального района Липецкой области, филиал МБОУ СОШ №1 с.Доброе в с.Замартынье
- 1.2. Юридический адрес организации (учреждения): 399140, Липецкая область, Добровский район, с.Доброе ул.Победы 13
- 1.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда и т.д.) оперативное управление
- 1.4. Форма собственности (государственная, иная): муниципальная
- 1.5. Предоставление услуг в сфере образования: начальное образование, основное общее образование.
- 1.6. Учредитель организации (наименование полное и краткое (если имеется) администрация Добровского муниципального района Липецкой области _____
- 1.7. Адрес учредителя организации, другие координаты: 399140, Липецкая область, Добровский район, с.Доброе пл.Октябрьская, д.9;
- 1.8. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание, кол-во 1 этаж(ей), общая площадь 1558,1 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); площадь 17300 кв.м.
- 1.9. Год постройки здания 1967 г., последнего капитального ремонта ___-__г.
- 1.10. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно г., капитального _____ г.

В соответствии в Федеральным законом от 24 июля 1998 года №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Государственной программой «Доступная среда 2011-2015», Сводом правил по проектированию и строительству СП 35-103-2001, приказом Управления образования Брянской городской администрации от 10.02.2016 года №38 «Об организации работы по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг» **комиссия в составе:**

Председатель комиссии:

Шаталов А.Н.

директор _____

Члены комиссии:

Грибцов Н.И.

председатель Добровского
муниципального отделения
ВОИ;

Усачёв В.Б.

заведующий филиалом в с. Кривец

Кузнецова С.П.

заведующая филиалом в с.
Замартынье

Сизов В.Д.

заведующий хозяйством

провела обследование зданий, сооружений и территории филиала муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 с.Доброе Добровского муниципального района Липецкой области

(полное юридическое наименование СОШ)

на определение доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и установила следующее:

ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5
Вход на территорию:	К	наличие	имеется	имеется
Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К, О, С	не менее 90 см	120 см	соответствует
Знак доступности учреждения		наличие	имеется	имеется
Автостоянка посетителей		наличие	отсутствует	Нет технической возможности
Расстояние до входа в здание	К, О	не более 50 м	110м	нет условий для реконструкции
Доля машино-мест для инвалидов	К, О	не менее 10%	отсутствует	нет технической возможности
Размер места со специальным знаком	К	350x500см	отсутствует	нет технической возможности
Путь к главному (специализированному) входу в здание: *ширина полосы движения *указатели направления движения *ограждение, выполняющее направляющую функцию	К, О К, О, Г С	не менее 180 см наличие наличие	отсутствует отсутствует отсутствует	установить

2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5
Крыльцо или входная площадка				
Высота площадки		норматив не установлен	52см	
Габариты площадки: ширина x глубина	К	не менее 220x220 см	315 x 185 см	не соответствует
Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	К, О, С	наличие	отсутствуют	установить
Нескользкое покрытие	К, О, С	наличие	отсутствует	установить

Навес	К, О, С	наличие	отсутствует	установить
Лестница наружная				
Нескользящее покрытие	О, С, Г	наличие	отсутствует	установить
Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	С	60 см	отсутствует	установить
Контрастное покрытие первой и последней ступеней	С	наличие	отсутствует	окрасить
Поручни с двух сторон: •на высоте •горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием (закруглением)	О О,С С	наличие 85-95 см не менее 30 см	отсутствуют	
Пандус наружный		отсутствует		установить
Ширина марша	К	не менее 100 см	отсутствует	
Уклон	К	И/1 - не более 1/12	соответствует	
Высота одного подъема	К	не более 80 см	соответствует	
Разворотные площадки: •внизу •промежуточная с поворотом направления движения	К	не менее 150x150 см не менее 150x150 см		Переоборудование нецелесообразно
Поручни с двух сторон: •на высоте •на высоте •горизонтальные завершения вверху и внизу, с нетравмирующим окончанием	К О К,О	70 см 85-90 см не менее 30 см	отсутствуют	
Нескользящее покрытие	К,О	наличие	отсутствуют	установить
Наружный подъемник: вертикальный(В), наклонный (Н)	К,О	наличие	отсутствуют	Переоборудование нецелесообразно
Тамбур				
Габариты тамбура: глубина x ширина	К	не менее 220x180 см	185x165см	для реконструкции нет возможности
Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А): •ширина проема в свету •высота порога наружного, внутреннего	К К	не менее 90 см не более 2,5 см	Р 123см 5см	Для установки автоматических дверей нет технической возможности

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5
Коридоры/холлы				

Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов	К	не менее 120 см	280см	соответствует
Разворотные площадки	К	не менее 150x150 см	240x350 см	соответствует
Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м): • для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см) • для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	К, О, С, Г К, О	не менее 1 ед. на этаж	отсутствует	оборудовать
Лестница №1				
Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, сверху и внизу (ширина)	С	60 см	отсутствует	установить
Контрастное покрытие крайних ступеней	С	наличие	отсутствует	окрасить ступени
Поручни с двух сторон: -на высоте -горизонтальные завершения сверху и внизу с нетравмирующим окончанием	О, С О, С О, С	наличие 85-90 см не менее 30 см	отсутствуют	установить

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида деятельности)

Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5
Обслуживание в кабинете заведующего				
Ширина проема двери в свету	К, О	не менее 90 см	80 см	не соответствует
Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 120 см		
Зона для кресла-коляски	К	не менее 150x150 см	150 x 150	
Стол с высотой рабочей поверхности	К, О	60-80 см	70 см	

**Обслуживание с перемещением
по маршруту к кабинету
заведующего**

Ширина полосы движения	К, О	не менее 120 см	280 см	
Кабина индивидуального обслуживания				нет возможности реконструкции
Ширина x глубина	К	не менее 160x180 см	отсутствует	
Место для сидения	О	наличие	отсутствует	
Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	О	наличие	отсутствует	

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5
Санузел				
Знак доступности помещения	К, О	наличие	отсутствует	установить
Ширина дверного проема	К	не менее 90 см	78 см	не соответствует
Тактильная направляющая полоса к кабине, осязаемая ногой или тростью (ширина)	С	30 см	отсутствует	установить
Раковина: • зона у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина) • высота раковины • опорный поручень	К К, О	не менее 130 85 см 75-85 см наличие	отсутствует	установить
Кабины: • количество кабин • ширина дверного проема • габариты (минимальные глубина ширина) • опорные поручни • зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина) • крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	К, О К К К, О К О	не менее 1 ед. не менее 90 см не менее 180x165 см наличие не менее 80x120 см наличие	отсутствует	нет технической возможности установить
Знак доступности кабины	К, О	наличие	отсутствует	нет возможности установить
Тактильная направляющая полоса к писсуару, осязаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	С	30 см	отсутствует	установить

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5
Визуальные средства информации о предоставлении услуги	С	наличие	отсутствуют	установить
Надписи: • размещение на высоте • высота прописных букв • освещенность	К, С, Г С С	наличие не более 160 см не менее 7,5 см наличие	имеются	привести в соответствие с нормативами
Указатели, пиктограммы: размещение на высоте прописных букв освещенность	С К, С С С	наличие не более 200 см не менее 7,5 см наличие	имеются	привести в соответствие с нормативами
Тактильные средства информации о предоставлении услуги: • высота размещения • маркировка кабинетов приема со стороны ручки • на кнопках управления лифта • на поручнях лестниц • на кабинах санитарно-бытовых помещений	С С С С С С	наличие 60-110 см наличие наличие наличие наличие	отсутствуют	установить
Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м ²	С	наличие	отсутствует	Установить при наличии финансирования
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, С	наличие	отсутствуют	Установить при наличии финансирования
Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	К, О, С, Г	наличие	отсутствуют	Установить при наличии финансирования

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий

инвалидов: К - инвалиды-колясочники,

О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного

аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды

с поражениями слуха.

2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.

3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).

7. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

на территории объекта: установить знак доступности учреждения, указатели направления движения, декоративные ограждение.

на входной группе: рельефную полосу перед маршем вверху и внизу; окрасить контрастной краской первую и последнюю ступень.

на путях передвижения: установить рельефную полосу перед маршем, поручни с двух сторон. Отделать контрастной краской крайние ступени, приобрести переносной пандус.

в зоне оказания услуги: обеспечить зону сидения для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата согласно норматива, определить место для лиц с нарушением слуха.

в санитарных помещениях: обустроить знаки доступности помещения; обустроить тактильные направляющие полосы к писсуару.

по средствам информации и коммуникации на объекте: визуальные средства информации привести в соответствие с нормативами, приобрести световые текстовые табло для выхода оперативной информации.

Председатель комиссии:

Шаталов А. Н.

Члены комиссии:

Грибцов Н.И.

Усачёв В.Б.

Кузнецова С.П.

Сизов В.Д.

Директор МБОУ СОШ №1 с.Доброе

Шаталов А.Н.

04.09. 2019 года